



Produse pentru reparații de urgență

- Vor etanșa scurgerile din rezervoare și alte recipiente, adițional la reparațiile pieselor metalice
- Includ un set pentru repararea sau înlocuirea inelelor de etanșare și un detector de scurgeri de gaze



Reparații de urgență

Umplerea spațiilor și a golurilor și izolarea țevilor

Înlocuirea sau repararea inelelor de etanșare

Umplere găuri, netezire suduri, reparare a defectelor non-structurale

Detectarea pierderilor de gaze

Oprirea scurgerilor din țevi

Soluția

5007

Trusa O-ring-uri

3463

7100

5070

Exemple de aplicații



Loctite® 5007 Spumă poliuretanică
Este o spumă poliuretanică cu întărire la umiditate, care expandează și umple golurile și spațiile. Recomandat pentru etanșarea trecerilor de țevi prin pereți, izolarea tubulaturilor și a rezervoarelor, umplerea golurilor din jurul ușilor și ferestrelor, obturarea străpungerilor pentru tubulatură și cabluri. Materialul întărit poate fi prelucrat, șlefuit și vopsit.



Loctite® Trusa de O – ring-uri
Ușurează demontările. Elimină necesitatea unui inventar de diferite tipuri-dimensiuni de inele de etanșare. Asamblarea rezistă la apă/ulei și este la fel de puternică precum cauciucul însuși. Setul conține: 7 șnururi standard de diametre diferite, șablon de tăiere, cuțit cu lamă retractabilă. Adezivul instant Loctite® 406 se poate comanda separat.



Loctite® 3463 Batonul Metal magic steel™
Timp de lucru 3 minute – se fixează la 10 minute. Baton cu material frământabil pe bază de oțel. Aderă la suprafețele cu condens și se întărește chiar sub apă. Rezistent la produse chimice și coroziune. Poate fi găurit, pilit și vopsit. Este ideal pentru etanșări de urgență la rezervoarele cu scurgeri și la țevi. Netezește sudurile, repară micile fisuri în piese turnate și umple găurile decalibrate de trecere ale șuruburilor.

ANSI/NSF Standard 61.



Loctite® 7100 Detector de pierderi
Permite detectarea atât a micro-pierderilor, cât și a celor masive în sistemele ce transportă gaze. Nu va cauza corodarea ulterioară și este recomandat pentru utilizarea tuturor gazelor cu excepția oxigenului pur.



Loctite® 5070 Trusă de reparat țevi
Repară țevile sparte într-o oră. Nu sunt necesare scule. Temperatura maximă 120°C. Trusă de reparații ușor de utilizat. Se folosește pentru reparații temporare sau de durată medie pentru țevi sparte și pentru ranforsarea zonelor slăbite. Trusa conține mănuși de protecție, batonul Loctite 3463 Metal magic stick™, și bandă din plastic ranforsată cu fibră de sticlă/impregnată cu uretan.

